



## RMX-500 ドライバーソフトウェア for macOS - 変更履歴

ver. 4.0.1 (2022年6月28日 掲載)

[修正]

- ✓ 安定性の向上とその他の不具合の修正を行いました。

ver. 4.0.0 (2021年12月9日 掲載)

[改善]

- ✓ macOS Monterey (Intel® Core™ プロセッサ / Apple M1 chip)に対応しました。

[修正]

- ✓ macOS Big SurにおいてMac再起動後にオーディオドライバーソフトウェアが正常に認識されないことがある問題を修正しました。

ver. 3.0.0 (2021年2月4日 掲載)

[改善]

- ✓ macOS Big Sur (Intel Core プロセッサ / M1 chip)に対応しました。