



## DDJ-SZ ファームウェア for Windows – 変更履歴

### Ver. 1.21 (2017年9月21日更新)

#### [改善]

- ✓ テンポスライダーの分解能を改善しました。

#### [修正]

- ✓ ニードルサーチが稀に動作しない場合がある問題を修正しました。

### Ver. 1.20 (2014年12月15日更新)

- ✓ MIC 切り替えスイッチを TALKOVER 側に切り替えた時と、DECK1 にて SHIFT キーを押しながら BROWSE ノブを押した時に出力している MIDI コードが重複している不具合を修正しました。

### Ver. 1.18 (2014年6月23日更新)

- ✓ Native Instruments 社製 DJ ソフトウェア TRAKTOR PRO2 に対応しました。
- ✓ まれにマスター出力の音声レベルが小さくなることのある不具合を修正しました。
- ✓ その他軽微な不具合を修正しました。

### Ver.1.15 (2014年5月20日更新)

- ✓ スクラッチ操作時の動作レイテンシーを改善しました。

### Ver.1.12 (2014年3月14日更新)

- ✓ MIDI コントローラモード切り換えの不具合を修正しました。
- ✓ アフタータッチ ON の設定にてサンプラーベロシティモード使用时、PAD を押して離れたときサンプラー音のボリュームが 0 にな

らない不具合を修正しました。

- ✓ マイク入力音に対し **SOUND COLOR FX** を使用した場合に、エフェクトの効果が反映されずにサウンドカードから出力される不具合を修正しました。