

DDJ-WeG02



ファームウェア アップデートガイド

ご使用の前に《重要》

- ・ダウンロードしたアップデートファイルを予め解凍してください。
- ・iPhone/iPad からはアップデートできません。
- ・コンピュータに最新版の Java アプリがインストールされている必要 があります。インストールされていない場合は、Java Runtime Environment(Java)を<u>http://java.com</u>よりダウンロードし、インストー ルを行ってください。
- ・ご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサポートセンターまで ご連絡ください。

参考情報

- 本アップデータは以下のOS で動作確認済みです。
- Mac OS X : 10.5/10.6/10.7/10.8

アップデートする

注意:アップデートする前に、DDJ-WeGO2の電源をオフし、接続され ている全てのケーブルを外します。また、コンピュータ上で起動してい る全てのアプリケーションを終了させます。

付属の USB ケーブルで DDJ-WeGO2 とコンピュータを接続する。
 パネル中央にある 2 つの[HEARDPHONE CUE]ボタン(下図)を押しながら DDJ-WeGO2 の電源をオンし、レベルメーターの LED(下図)が点滅したことを確認したら[HEARDPHONE CUE]ボタンを離す。



- 3) アップデートファイル(DDJ-WeGO2_VXXX.jar)を実行すると、下記の ダイアログが表示されます。
- [Start]ボタンを押してアップデートを開始する。

Updater Program		×
Updates the version of your DI	DJ-WeGO2 firmware	
Current Version: Ver. 1.00		
Update Version: Ver. 1.01.		
	Close	Start
	0030	Sturt

4) アップデートが完了したら[OK]をクリックする。
 ●アップデートの所要時間は約2分です。

注意:エラーが表示されるなど、アップデートが失敗した場合は、一旦 DDJ-WeGO2の電源をオフし、手順2)から再度実施してください。

ファームウェアのバージョンを確認する

●DDJ-WeGO2 専用の ASIO ドライバが、コンピュータにインストール されていることが必要です。

 ─ Windows スタートメニューから、すべてのプログラム→Pioneer→ DDJ-WeGO2 を選び、『DDJ_WeGO2 バージョン表示ユーティリティ』を 実行する。Windows 8 の場合は、スタート画面の『DDJ_WeGO2 バージ ョン表示ユーティリティ』のタイルをクリックする。

pneer DDJ_WeGO2バージョン 「ドライバーーーーー	
Windows ドライバパック	Ver 1.000
DDJ-WeGO2	Ver 1.01
	ок

Macintosh の場合:

[Option]キーを押しながらアップルメニューを開き、『システム情報』、
 または『システムプロファイラ』を選択する。

🔅 Finder	ファイル	編集	表示
システム情報	ē		
ソフトウェ	ア・アップデ	'ート	
App Store.	•		
システム環境	竟設定		
Dock			
最近使った	百日		•
			-
強制終了		ጚኇፄ	€S
スリープ			
再起動			
システム終	了		
pioneer を	コグアウト	<mark>ት</mark> ያ	€Q

ハードウェアの USB の項目を選択すると接続しているコントローラの名前が表示されるので、その項目を選びファームのバージョンを確認する。

0 0		MacBook		
pioneerの MacBook			13/08/30 16	:38
内容		USB 装置ツリー		
モデム	6	USB バス		
▼ハードウェア		▼USB バス		
ATA		PIONEER DDJ-WeG	02	
Bluetooth		WBRCM2070 Hub		
Ethernet カード		Bluetooth USB ホストコントローラ		
Fibre Channel		アップル内蔵キーボード/トラックパッド		
FireWire		USB 高速パス		
PCIカード		▼USB 高速パス		
SAS			0	
Thunderbolt		PIONEER DDJ-WeGO2 :		
USB	1	111 F 10 1	0.0105	
オーディオ(内蔵)		Wend ID -	0x0185	
カードリーダー		製造元 ID:	0x08e4 (Pioneer Corporation)	
グラフィックス/ディスプレ ・	1	パージョン:	1.01	
シリアル ATA		シリアル番号:		
ディスク作成		速度:	最高 12 Mb/秒	
パラレル SCSI		製造元:	Pioneer	
ハードウェア RAID		場所 ID:	0x06400000 / 4	
プリンタ		利用可能な雷流 (mA) :	500	
メモリ		必要な需法 (mA)	0	
診断		scracios estatu (TTPA)	0	
電源	Ŧ			

商標および登録商標について

- Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。
 Java および Java に関連する商標は、米国およびその他の国における米国 Sun
- Java あよび Java に関連する間係は、本国あよびての他の国における未国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
 Windows Vista®、Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の
- Windows visita*、Windows*は本国 Microsoft Corporation の木国およびその他の 国における 録商標または商標です。
 Maciatash Mac OC は、Windows Kithkong たて登録された Apple Inc の充地です。
- · Macintosh、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

©2013 パイオニア株式会社

禁無断転載

パイオニア株式会社

」〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

1/1