



DJM-2000NXS ファームウェア for Mac – 変更履歴

Ver.3.21 (2018年7月10日更新)

[修正]

- ✓ macOS10.13.2環境でオーディオ出力を録音できない不具合を修正しました。

Ver.3.20 (2013年10月16日更新)

- ✓ 当社新サービス「KUVO」に対応しました。

Ver.3.19 (2013年5月30日更新)

- ✓ 本機のUSBサウンドカードを使用時、DJソフトウェアでサンプリングレートを切り替えるとノイズが発生することがある不具合を改善しました。

Ver.3.18 (2012年12月20日更新)

- ✓ SIDECHAIN REMIX機能のNOISE、SAMPLER、PITCH、GATEを改善しました。
- ✓ SIDECHAIN REMIX機能にMANUALエフェクトを追加しました。従来のSIDECHAINエフェクトに対し、タッチパネルの패드操作をトリガーにしてかけるエフェクトです。