



DJM-2000NXS ファームウェア for Windows – 変更履歴

Ver.3.21 (2018 年 7 月 10 日更新)

[修正]

- ✓ macOS10.13.2 環境でオーディオ出力を録音できない不具合を修正しました。

Ver.3.20 (2013 年 10 月 16 日更新)

- ✓ 当社新サービス「KUVO」に対応しました。

Ver.3.19 (2013 年 5 月 30 日更新)

- ✓ 本機の USB サウンドカードを使用時、DJ ソフトウェアでサンプリングレートを切り替えるとノイズが発生することがある不具合を改善しました。

Ver.3.18 (2012 年 12 月 20 日更新)

- ✓ SIDECHAIN REMIX 機能の NOISE、SAMPLER、PITCH、GATE を改善しました。
- ✓ SIDECHAIN REMIX 機能に MANUAL エフェクトを追加しました。従来の SIDECHAIN エフェクトに対し、タッチパネルのパッド操作をトリガーにしてかけるエフェクトです。