

DJM-TOUR1 ファームウェア- 変更履歴

ver. 2.10 (2021年9月30日更新)

[修正]

- ✓ チルトディスプレイ部にCDJ-3000の波形が表示されない不具合を修正しました。
※ご使用の際にはCDJ-3000のファームウェアも最新版にアップデートしてください。

ver. 2.09 (2020年1月14日更新)

[修正]

- ✓ DJM-RECを使用時に録音およびLIVE配信が停止してしまうことがある問題を修正しました。

ver. 2.08 (2018年11月27日更新)

[改善]

- ✓ チルトディスプレイ内に表示されるキーボードの操作性を改善しました。

ver. 2.07 (2018年5月15日更新)

[改善]

- ✓ TOUR SYSTEM 非対応の機器を Pro DJ LINK 接続した時、チルトディスプレイへコーションが表示されないように変更しました。

ver. 2.06 (2017年12月19日更新)

[修正]

- ✓ OS デバイスとの接続で、音声信号の入出力が正しくできないことがある問題を修正。
- ✓ iOS デバイスを接続中、iOS デバイスとの連携機能およびエフェクトチャンネル切替スイッチが使用できなくなる問題を修正。
- ✓ TOUR SYSTEM 非対応のDJ プレーヤー接続時、チルトディスプレイにコーションが繰り返し表示される問題を修正。

ver. 2.03 (2017年10月12日更新)

[新規]

- ✓ TC Supply のショーコントロールソフトウェア"ShowKontrol"に対応しました。

ver.2.02 (2017年8月8日更新)

[改善]

- ✓ クロスフェーダー両端の音が出ない範囲を見直し、スクラッチ演奏時の操作性を改善。

[修正]

- ✓ rekordbox 接続時、rekordbox の BEAT FX が ON のときに rekordbox 上でエフェクトアサインを切り換えると、USB 音声 (FX SEND/RETURN) にノイズが発生する問題を修正。
- ✓ その他、軽微な不具合を修正。

ver. 2.01 (2017 年 2 月 14 日更新)

[改善]

- ✓ WAVEFORM VERTICAL 画面のメーター表示における RMS 値の視認性改善。

[修正]

- ✓ クロスフェーダー両端におけるカットラグ設定値の誤差を修正。
- ✓ PRO DJ LINK 接続されたDJ プレーヤーからDJ ソフトウェアをHID コントロール中、DJ ミキサーに 2 台目のコンピュータを接続すると、正しく動作しない不具合を修正。
- ✓ EQ CURVE を ISOLATOR に設定しているとき、EQ/ISO ツマミの操作で微小なノイズが発生する不具合を修正。

ver. 2.00 (2016 年 10 月 25 日更新)

[改善]

- ✓ DSP 内部でのディザ処理の更なる進化によって、より密度感・分離感のある音質、ミキシング時の更なる自然な混ざり具合を実現。
- ✓ 本体表示部のAUTO、TAP、拍の倍率の仕様変更。

[修正]

- ✓ ビートエフェクト切替時、及びエフェクトチャンネル切替時に不正な音声を出力する不具合を修正。
- ✓ 起動時にチャンネルレベルインジケーターが点灯する不具合を修正。
- ✓ USB Output Level 変更時ノイズが発生する不具合を修正。

ver. 1.10 (2016 年 8 月 2 日更新)

[新規]

- ✓ rrekordbox dj (Ver.4.2.1)でプレイされた楽曲情報の KUVU 配信に対応
- ✓ Pioneer DJ ロゴイルミネーション ON/OFF に対応。

[修正]

- ✓ SOUND COLOR FX の FILTER でノイズが発生する不具合を修正。
- ✓ その他、軽微な不具合を修正。

[改善]

- ✓ SOUND COLOR FX ボタンとフェーダーのレスポンスを改善。

