



## DDJ-1000 ファームウェア – 変更履歴

### ver. 1.12 ( 2021年 2 月 24 日 更新 )

#### [修正]

- ✓ ジョグダイヤル表示部に波形が表示されず、パフォーマンスパッドの色が全て紫色になることがある問題を修正しました。
- ✓ 軽微な問題の修正を行いました。

### ver. 1.07 ( 2019 年 10 月 24 日 更新 )

#### [修正]

- ✓ BEAT FX の SPIRAL エフェクトが正常に動作しないことがある問題を修正しました。
- ✓ フェーダースタート機能が正常に動作しないことがある問題を修正しました。

### ver.1.06 ( 2019 年 2 月 19 日 更新 )

#### [改善]

- ✓ DDJ-1000 と rekordbox のクロスフェーダー位置がずれることがある問題について、改善を行いました。

#### [修正]

- ✓ 軽微な問題の修正を行いました。

### ver.1.05 ( 2018 年 6 月 26 日 更新 )

#### [修正]

- ✓ rekordbox 使用時に BEAT FX CH SELECT つまみが MASTER もしくは MIC 等の選択状態で BEAT FX を ON すると音が途切れるという問題を修正。

### ver.1.04 ( 2018 年 3 月 27 日 更新 )

#### [修正]

- ✓ ジョグダイヤル天面押下中に SHIFT ボタン押下した際の動作不具合を修正しました。

**ver.1.03 (2018 年 1 月 22 日 更新)**

**[修正]**

- ✓ 電源オン時にジョグダイヤル表示部が一瞬フラッシュする場合があります問題を修正しました。

- ✓ SOUND COLOR FX の NOISE 使用時、チャンネルレベルインジケータが動作通りに点灯しない問題を修正しました。
- ✓ USB 端子(USB A)に接続されている rekordbox で楽曲再生中に接続を外すと、チャンネルレベルインジケータの動作が停止する場合がある問題を修正しました。
- ✓ rekordbox 接続時に BEATFX の ON/OFF ができない問題を修正しました。