



RMX-500 ファームウェア for Windows – 変更履歴

Ver.1.08 (2014年3月14日 更新)

- ✓ RMX-500 を USB オーディオインターフェースとして使う時に、OUTPUT 音量が小さくなる不具合を修正しました。
- ✓ 一部のコンピュータと接続した時、RMX-500 がプラグインコントローラとして動作出来なくなる不具合を修正しました。