



## CDJ-350 ファームウェア - 変更履歴

### Ver.1.14 (2018年2月6日更新)

#### [修正]

- ✓ DJ ソフトウェア (TRAKTOR) と USB 接続時、TOTAL 時間が 10 分以上の曲を再生していると音が止まる事がある問題を修正しました。
- ✓ 特定の USB (USB3.0) が認識されない問題を修正しました。

### Ver.1.13 (2015年9月30日更新)

- ✓ 長い WAV/AIFFトラックにおいて再生位置がトラック先頭にジャンプすることがある不具合を修正しました。

### Ver.1.12 (2013年9月30日更新)

- ✓ 特定のコンピュータに対して MIDI データが出力されない問題を修正しました。

### Ver.1.08 (2012年7月17日更新)

- ✓ CONTROL CD を用いた DVS の操作においてタイムコード信号の出力の精度を改善しました。

### Ver.1.06 (2011年7月7日更新)

- ✓ DJ ソフトウェア動作中に、ソースセレクトの PC(COMPUTER) と DISC の切り替えが出来るように改善しました。

### Ver.1.04 (2011年4月25日更新)

- ✓ 一部の USB2.0 互換の USB3.0 メディアでアクセスができない問題を改善しました。但し、USB3.0 メディアをご使用の場合、USB2.0 フルスピードでの転送速度で動作します。
- ✓ 一部の DJ ソフトウェア使用時の JOG の操作感を改善しました。

