



XDJ-RX TRAKTOR PRO2 セッティングファイル - 変更履歴

Ver.1.03 (2016年11月29日更新)

[修正]

- ✓ XDJ-RX Ver2.10 以降のファームウェアでコントロールした場合に、XDJ-RX のインジケータが点灯しない不具合を修正しました。

Ver.1.00 (2015年3月19日掲載)