

CDJ-1000	DJM-1000	DDJ-ERGO-K	DDJ-WeGO-G	XDJ-AERO
CDJ-1000MK2	DJM-2000	DDJ-ERGO-V	DDJ-WeGO-K	XDJ-R1
CDJ-1000MK3	DJM-2000NX	DDJ-RB	DDJ-WeGO-R	remotebox
CDJ-100S	DJM-250-K	DDJ-RR	DDJ-WeGO-V	XDJ-RX
CDJ-200	DJM-300	DDJ-RX	DDJ-WeGO-W	EFX-1000
CDJ-2000	DJM-3000	DDJ-RZ	DDJ-WeGO2-K	EFX-500
CDJ-2000NXS	DJM-300-S	DDJ-RZX	DDJ-WeGO2-R	EFX-500-R
CDJ-400	DJM-400	DDJ-S1	DDJ-WeGO2-W	RMX-500
CDJ-500II	DJM-4000	DDJ-SB	DDJ-WeGO3-K	
CDJ-500S	DJM-500	DDJ-SB-L	DDJ-WeGO3-R	
CDJ-800	DJM-5000	DDJ-SB-R	DDJ-WeGO3-W	
CDJ-800MK2	DJM-600	DDJ-SB-S	DDJ-WeGO4	
CDJ-850	DJM-700	DDJ-SB2	SEP-C1	
CDJ-900	DJM-700-S	DDJ-SP1		
CMX-3000	DJM-707	DDJ-SR		
CMX-5000	DJM-750	DDJ-SX		
DMP-555	DJM-800	DDJ-SX-W		
DVJ-1000	DJM-850	DDJ-SX2		
DVJ-X1	DJM-900NXS	DDJ-SZ		
MEP-4000	DJM-900SRT	DDJ-SZ2		
MEP-7000	DJM-909	DDJ-T1		
XDJ-1000	DJM-T1	DDJ-XP1		
	SVM-1000			

Die Unterstützung für die oben genannten Modelle ist aus folgenden Gründen teilweise nicht verfügbar:

- DJ-Anwendungen und Software, die mit allen oben genannten Produkten gebündelt sind, werden nicht mehr unterstützt. Bei Verwendung eines der oben genannten Modelle können wir das normale Verhalten nicht garantieren.
- Der Support für das neue Betriebssystem wurde beendet. Bei Verwendung des neuen Betriebssystems können wir das normale Verhalten nicht garantieren.
- Firmware- oder Treiber-Updates für diese Produkte werden nicht mehr verfügbar sein. Es werden auch keine neuen Funktionen hinzugefügt oder Probleme behoben.
- Für diese Produkte sind keine Sicherheitsupdates mehr verfügbar.
- Abhängig vom Inhalt Ihrer Anfrage können wir möglicherweise keine ausreichende Anleitung, Antwort oder Lösung bieten.

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken Ihnen aufrichtig für Ihr Verständnis.

© 2025 AlphaTheta Corporation

Alle Rechte vorbehalten.

AlphaTheta Corporation

6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan